첨부 1 점검 총괄표(교사1호동)

학교(기관)명	방일초등학교	점검시기	2020년 해빙기
점검일	2020.03.16.~2020.03.19.	작성자	권병순

구분	■ 건 물 □ 옹 벽 □ 절토사면 □ 기타 ( )					
명칭	교사1호동					
주소	경기도 가평군 설악면 양방가루재길 76					
시설정보	준공(설치)년도	1975	면적적(㎡)	1288㎡	시육별 대상	□1종 □2종 ■3종

건물	건물용도	교사동	건물층수	지상2층	건물구조	철근콘크리트
옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
절토사면	경사도		높이/길이		-	

안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유	
점검기간	2020.03.16.~2020.03.19.			점검기관	방일초등학교	
점검방법	□ 자체점검 □ 민관합동 □ 기관위탁 ■ 확인점검					

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 안전부문	권병순	방일초등학교
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 안전부문	이지혜	방일초등학교
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 안전부문	감성현	가평교육지원청 경영지원과 교육시설팀
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 안전부문	심재하	가평교육지원청 경영지원과 교육시설팀

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀안전진단	해 당 없 음	
	보수보강	해 당 없 음	
	현지사정	해 당 없 음	

조치계획	구분	조치사항	조치(예정)일자	소요예산(천원) 국비	지방비	기타	합계
	정밀안전진단						
	보수보강						
	현지사정						

점부 1 점검 총괄표(교사2호동)

학교(기관)명	방일초등학교	점검시기	2020년 해빙기
점검일	2020.03.16.~2020.03.19.	작성자	권병순

구분	■ 건 물 □ 옹 벽 □ 절토사면 □ 기타 ( )					
명칭	교사2호동					
주소	경기도 가평군 설악면 양방가루재길 76					
시설정보	준공(설치)년도	1990	연면적(㎡)	115㎡	시특법 대상	□1종 □2종 □3종

건물	건물용도	교사동	건물층수	지상1층	건물구조	철근콘크리트
옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
절토사면	경사도		높이/길이		-	

안전등급	전체	A	균열	A	등급변경사유	
점검기간	2020.03.16.~2020.03.19.			점검기관	방일초등학교	
점검방법	□ 자체점검 □ 민관합동 □ 기관위탁 ■ 확인점검					

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 민간(학부모)	권병순	방일초등학교
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 민간(학부모)	이지혜	방일초등학교
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 민간(학부모)	김성현	가평교육지원청 경영지원과 교육시설팀
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 민간(학부모)	심재하	가평교육지원청 경영지원과 교육시설팀

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀안전점검	특이사항 없음	
	보수보강		
	현지사정		

조치계획	구분	조치사항	조치(예정)일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀안전점검						
	보수보강						
	현지사정						

첨부 1 점검 총괄표(교사3호동)

학교(기관)명	방일초등학교	점검시기	2020년 해빙기
점검일	2020.03.16.~2020.03.19.	작성자	권병순

구분	■ 건 물 □ 옹 벽 □ 절토사면 □ 기타 ( )					
명칭	교사3호동					
주소	경기도 가평군 설악면 양방가루재길 76					
시설정보	준공(설치)년도	2004	연면적(㎡)	567㎡	시특법 대상	□1종 □2종 □3종

건물	건물용도	급식실, 강당	건물층수	지상2층	건물구조	철근콘크리트
옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
절토사면	경사도		높이/길이		-	

안전등급	전체	A	급체	A	등급판정사유	
점검기간	2020.03.16.~2020.03.19.				점검기관	방일초등학교
점검방법	□ 자체점검 □ 민관합동 □ 기관위탁 ■ 육안점검					

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 민간(학부모)	권병순	방일초등학교
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 민간(학부모)	이지혜	방일초등학교
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 민간(학부모)	김성현	가평교육지원청 경영지원과 교육시설팀
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 민간(학부모)	심재하	가평교육지원청 경영지원과 교육시설팀

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단	특이사항 없음	
	보수보강		
	현지사정		

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원) 국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현지사정						

첨부 1 점검 총괄표(돌봄교실)

학교(기관)명	방일초등학교	점검시기	2020년 해빙기
점검일	2020.03.16.~2020.03.19.	작성자	권병순

구분	■ 건 물 □ 옹 벽 □ 절토사면 □ 기타 ( )						
명칭	돌봄교실						
주소	경기도 가평군 설악면 양밤가루재길 76						
시설정보	준공(설치)년도	1995	연면적(㎡)	64㎡	석확법 대상	□1종 □2종 □3종	
	건물	건물용도	돌봄교실	건물층수	지상1층	건물구조	철근콘크리트
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	
안전등급	전체	미지정	급차	미지정	등급변경사유		
점검기간	2020.03.16.~2020.03.19.		점검기관	방일초등학교			
점검방법	□ 자체점검 □ 민관합동 □ 기관위탁 ■ 확인점검						

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 민간(학교)	권병순	방일초등학교
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 민간(학교)	이지혜	방일초등학교
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 민간(학교)	김성현	가평교육지원청 경영지원과 교육시설팀
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 민간(학교)	심재하	가평교육지원청 경영지원과 교육시설팀

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전점검	특이사항 없음	
	보수보강		
	현지사정		

조치계획	구분	조치사항	조치예정 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전점검						
	보수보강						
	현지사정						

첨부 1 점검 총괄표(공동사택)

학교(기관)명	방일초등학교	점검시기	2020년 해빙기
점검일	2020.03.16.~2020.03.19.	작성자	권병순

구분	■ 건 물 □ 옹 벽 □ 절토사면 □ 기타 ( )					
명칭	공동사택					
주소	경기도 가평군 설악면 양방가루재길 76					
시설정보	준공(설치)년도	2014	연면적(㎡)	300㎡	시특법 대상	□1종 □2종 □3종

시설정보							
	건물	건물용도	공동사택	건물층수	지상3층	건물구조	철근콘크리트
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	

안전등급	전차	A	금차	A	등급변경사유	
점검기간	2020.03.16.~2020.03.19.			점검기관	방일초등학교	
점검방법	□ 자체점검 □ 민관합동 □ 기관위탁 ■ 확인점검					

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 안전관리자	권병순	방일초등학교
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 안전관리자	이지혜	방일초등학교
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 안전관리자	김상현	가평교육지원청 행정지원과 교육시설팀
	■ 공무원 □ 공사/공단 □ 전문가 □ 안전관리자	심재하	가평교육지원청 행정지원과 교육시설팀

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀안전점검	특이 사항 없음	
	보수보강		
	현지사정		

조치계획	구분	조치사항	조치(예정)일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀안전점검						
	보수보강						
	현지사정						